








Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

Informacje o stanie jakości wody* w nieckach basenowych

Obieg	BASEN SPORTOWY	BASEN REKREACYJNY	BASEN HAMOWNY	BASEN BRODZIK	SPA 1	SPA 2
Ocena parametrów mikrobiologicznych						
Data wykonania ostatnich badań	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018
Ocena parametrów fizykochemicznych						
Data wykonania ostatnich badań	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018
Parametry odbiegające od wymagań	brak przekroczeń	brak przekroczeń	brak przekroczeń	brak przekroczeń	Ogólna liczba mikroorganizmów, woda z systemu cyrkulacji	Ogólna liczba mikroorganizmów, woda z systemu cyrkulacji
Podejmowane działania	Obieg wody SPA1,2: -przechlorowano wodę w całym obiegu SPA1,2 -wymieniono wodę w wannach i systemie cyrkulacji, -zlecono powtórnie badania jakości wody w zakresie Ogólnej liczby mikroorganizmów w systemie cyrkulacji,					

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chrzanowie:

Woda w Krytej Pływalni w Chrzanowie, ul. Mydlana 20 odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.09 listopada 2015r. W sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach(Dz.U. Z 2015r. Poz.2016) z uchybeniami.

*Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. 2015poz.2016)



- woda w normie



- woda warunkowo dopuszczona do użytkowania



- woda nie spełnia norm



- woda w trakcie badań